BERNINA Firmware Release
BERNINA 7er Serie
V 32.43.10

Steckborn, 25. Oktober 2012

Bei der neuen Firmware für die BERNINA 7er Serie sind die folgenden Punkte optimiert worden:

Ausgangslage
Update der Release-Firmware auf Version 32.43.10
B 780:

B 710/ 750QE:

1.) Unerwarteter Maschinen-Stopp
Der Maschinen-Stopp im Modus Sticken und Nähen ist korrigiert worden.

2.) Fadenspannung Stich 1+2
Eine Optimierung der Fadenspannung für den Gerad- und Zick-Zackstich (Stiche 1+2) wurde vorgenommen.

3.) NEU
Es wurde ein „Sidestepp“ im Fadenschneider integriert, welcher sich nach abgeschlossener Nähfunktion automatischer einschaltet und einen Seitwärtsschritt (unter 1.0mm) nach links ausführt, um Nestbildung unter dem Nähgut zu vermeiden.

4.) Flackender Bildschirm bei B710 oder B750
Bei flackernden Bildschirmen hilft die neue Firm Ware. Die Taktrate wurde erhöht um die Bildschirmen-Toleranzen kontrollieren zu können.

Service Programm

Das Service Programm wurde in vielen Punkten korrigiert und damit verbessert. Trotzdem sind noch einige Unzulänglichkeiten übrig, an welchen noch gearbeitet wird.

Hier die Übersicht

5.) **4e:** der Text ist noch nicht implementiert, erscheint jedoch die Zahlenkombination 1 1 ist dies als „Modus ok“ zu bewerten.
6.) **6h:** nach Ende der erfolgreichen Kalibrierung der Nähfusshöhe muss zur Bestätigung die rote X-Taste:  gedrückt werden.
Da es sich hierbei noch um einen ungelösten Software Bug handet, bitte NICHT die grüne ok-Taste: drücken. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen, dieser wird umgehen überarbeitet, die Information hierzu folgt.

7.) **6j**: Der Kalibrierfaden DMC Nr. 50 ist momentan der einzige welcher zur Verfügung steht, da die Kompensations-Werte für weitere Fäden noch nicht existieren.

Information für Importeure und Händler

Die BERNINA International AG arbeitet weiterhin an den Verbesserungen und Optimierungen ihrer Produkte aufgrund von Kundenfeedback und allgemeiner technischer Weiterentwicklung.

Freundliche Grüsse

BERNINA International AG
Steckborn