BERNINA Firmware Release
BERNINA B 830 / V34.14.51

Steckborn, 12. Mai 2014

Information betreffend Firmware

zunächst bitten wir Sie in aller Form um Entschuldigung für die sehr späte Fertigstellung der Firmware der B 830. Wir verstehen sehr gut, dass Sie mit unseren Leistungen unzufrieden sind. Doch geben Sie uns bitte Gelegenheit, Sie von unserer sonst allenthalben anerkannten Servicestärke und Kundenorientierung zu überzeugen.
Mittlerweile haben wir aber alle Probleme gelöst und stehen unseren Kunden mit dem gewohnt zuverlässigen und schnellen Service zur Verfügung. Nochmals „sorry" für die lange Wartezeit. Bitte bleiben Sie uns trotzdem gewogen.

Die Firmware für die BERNINA 830, V34.14.51 wurde aktualisiert und optimiert. Im Folgenden wird allerdings nicht auf jede Verbesserung der neuen Firmware eingegangen. Es wird lediglich auf die Verbesserungen hingewiesen, die den Nutzern direkte Vorteile bringen.

Einschränkung!
Leider ist die Funktionalität mit diesem Release und Quilt Motion nicht gewährleistet. Bitte kein Update mit dieser Version durchführen, wenn die B 830 mit Quilt Motion arbeitet.

1.) Unterstützung von DesignWorks / Sticksoftware Designer V 7

Mit der B 830 können an sofort alle DesignWork Tools angewendet werden:
- ChrystalWork
- PaintWork
- CutWork
- PunchWork

Die jeweilige Beschreibung hierzu finden Sie in den Bedienungsanleitungen von DesignWork und Designer V 7.

2.) Maxi-Stickrahmen

Der neue Maxi-Stickrahmen kann nun auch mit der B 830 benutzt werden.

3.) Stichgenaues Rückwärtsnähen

Bei dem stichgenauen Rückwärtsnähen konnte sich die Nadelposition verändern – dies wurde korrigiert.

4.) Ausschwenken des Greifers

Bei montiertem Dualtransportfuss schwenkt der Greifer nicht mehr aus – dies wurde korrigiert.

5.) Ausfädeln des Oberfadens

Beim Fadenschnitt mit vorhergehendem Vernähen fädelt der Oberfaden nicht mehr aus – dies wurde korrigiert.

6.) Monogramme

Monogramme sind bei der B 830 ab sofort in verschiedenen Richtungen nähbar.

7.) Augenknopflöcher

Bei den Augenknopflöchern wurde aus Qualitätsgründen die Nähgeschwindigkeit optimiert.

8.) 53 neue Stichmuster + neue Knopflochstiche

Ab sofort hat die B 830 wunderschöne zusätzliche Nähmuster:

35		**772**		**940**		**1369**	
36		**773**		**942**		**1371**	
37		**774**		**944**		**1376**	
38		**775**		**947**		**1377**	
39		**776**		**1355**		**1380**	
40		**777**		**1356**		**1381**	
64		**778**		**1357**		**1382**	
65		**779**		**1358**		**1388**	
66		**780**		**1359**		**1389**	
67		**781**		**1364**		**1393**	
68		**907**		**1365**		**1394**	
69		**908**		**1366**			
70		**938**		**1367**			
770		**939**		**1368**			

9.) 24 neue Stickmuster
Zu den neuen Nähmustern gesellen sich traumhaft schöne Stickmotive in höchster Qualität:

Sticken:

CrystalWork:



PaintWork:



CutWork:



10.) Sicherheitseinstellung / Nähfuss-Stichplatte

Aus Sicherheitsgründen muss der Kunde nach der Wahl der Stickanwendung die Auswahl von Nähfuss und Stichplatte manuell vornehmen.

11.) Stoffeinzug in die Stichplatte bei Fadenschnitt

In seltenen Fällen wurde beim Fadenschnitt das Nähgut in die Stichplatte eingezogen, welches durch die Nadelposition (Nadelposition: Nadelstellung tief und extreme seitliche Position) hervorgerufen wurde. Dies wurde korrigiert.

BERNINA International AG ist bestrebt, ihre Produkte laufend zu verbessern und zu optimieren und stützt sich dabei auch auf das Kundenfeedback und die technischen Entwicklungen.
Wir entschuldigen uns für allfällig daraus entstandene Unannehmlichkeiten.

Freundliche Grüsse

BERNINA International AG
Steckborn