Version de micrologiciel BERNINA
BERNINA B 830 / V34.14.51

Steckborn, le 12 mai 2014

Information sur le micrologiciel

Veuillez tout d'abord accepter nos excuses pour l'achèvement tardif du micrologiciel de la B 830. Nous comprenons fort bien que vous ne soyez pas entièrement satisfait de nos prestations. Nous vous prions cependant de bien vouloir nous donner la possibilité de démontrer nos fameux points forts que sont le service et l'orientation client.
Nous sommes maintenant parvenus à résoudre tous ces problèmes et nous nous tenons à nouveau à la disposition de nos clients avec notre service habituel, fiable et rapide. Acceptez une nouvelle fois nos excuses pour ce délai d'attente prolongé. Merci de nous garder malgré tout votre confiance.

Le micrologiciel BERNINA 830 V34.14.51 a été révisé et amélioré. Le présent document ne porte pourtant pas sur toutes les améliorations apportées par la révision. Il ne fournit que les informations requises pour améliorer l'expérience utilisateur.

Restriction!
Cette version logicielle combinée avec Quilt Motion ne permet malheureusement pas de garantir la fonctionnalité. Merci de ne procéder à aucune mise à jour avec cette version si la B 830 utilise Quilt Motion.

1.) Compatibilité avec DesignWorks / Logiciel de broderie BERNINA 7

Avec la B 830, vous pouvez dès maintenant utiliser tous les outils de DesignWork :
- ChrystalWork
- PaintWork
- CutWork
- PunchWork

Vous trouverez les descriptions correspondantes dans le mode d'emploi de DesignWork et le logiciel de broderie BERNINA 7.

2.) Maxi Hoop

On peut maintenant également utiliser le nouveau Maxi-Hoop avec la B 830.

3.) Couture en marche arrière avec une grande précision de point

En mode de Couture en marche arrière avec précision de point, la position de l'aiguille pouvait se déplacer - ceci a été corrigé.

4.) Pivotement de la griffe d'entraînement

Quand le pied Dual-Transport est monté, la griffe d'entraînement ne pivote plus - ceci a été corrigé.

5.) Déroulement du fil supérieur

Lors de la coupe du fil avec arrêt de la couture, le fil supérieur ne se déroule plus - ceci a été corrigé.

6.) Monogrammes

Les monogrammes peuvent dès maintenant être cousus avec la B 830 dans plusieurs sens.

7.) Œillets

Concernant les œillets, nous avons optimisé la vitesse de couture pour des raisons de qualité.

8.) 53 nouveaux modèles de couture + nouvelles boutonnières

Dès maintenant, la B 830 a de magnifiques modèles de coutures supplémentaires :

35		**772**		**940**		**1369**	
36		**773**		**942**		**1371**	
37		**774**		**944**		**1376**	
38		**775**		**947**		**1377**	
39		**776**		**1355**		**1380**	
40		**777**		**1356**		**1381**	
64		**778**		**1357**		**1382**	
65		**779**		**1358**		**1388**	
66		**780**		**1359**		**1389**	
67		**781**		**1364**		**1393**	
68		**907**		**1365**		**1394**	
69		**908**		**1366**			
70		**938**		**1367**			
770		**939**		**1368**			

9.) 24 nouveaux modèles de broderie
De nouveaux magnifiques motifs de broderie de rêve de qualité supérieure s'ajoutent aux nouveaux modèles de couture :

Broderie:

CrystalWork:



PaintWork:



CutWork:



10.) Réglages de sécurité/ Pied-de-biche pour broderie

Pour des raisons de sécurité, le client doit effectuer la sélection du pied-de-biche et de la plaque de broderie à la main après avoir choisi l'application de broderie.

11.) Entraînement du tissu dans la plaque de broderie lors de la coupe du fil

Dans certains cas rares, le tissu a été pris dans la plaque de broderie lors de la coupe du fil en raison de la position de l'aiguille (position de l'aiguille : aiguille profonde et position latérale extrême). Ce problème a été corrigé.

BERNINA International AG travaille sans relâche à l'amélioration et à l’optimisation de ses produits sur la base des retours d'utilisatrices et selon le développement technique. Nous vous prions de nous excuser de tout inconvénient lié à cette situation.

Avec nos compliments

BERNINA International AG
Steckborn