BERNINA Firmware Release
BERNINA 580
V32.30.10

Steckborn, August 2012

Bei der neuen Firmware für die BERNINA 580 sind die folgenden Punkte optimiert worden:

Ausgangslage
Update der Release-Firmware auf Version 32.30.10

1.) Speichern der Benutzerdaten
Diese Funktion ist neu und im Setup-Menü verfügbar



Wir empfehlen dem Kunden eine zyklische Sicherung der Maschinendaten auf einem PC via USB Stick. – analog zu einem Backup des PCs.

2.) Neue Stichplatte: 5,5mm
Die 5,5mm Stichplatte 033 546.70.0X ist im Sicherheits-Menü integriert



3.) Unterstützung für DesignWorks
Die Maschine unterstützt die folgenden Modi der DesignWorks Familie:
- CutWork (Schneiden)
- PaintWork (Malen)
- CrystalWork (Stanzen)

4.) Zick-Zack Stich-Funktion bei Cutwork Stichplatte unterbunden

5.) Touch Screen Kalibrierung
Der Pixel-versatz bei der Kalibrierung des Bildschirmes wurde optimiert. Optimierungsgrund: Bei älteren Versionen der Firmware konnte die Touch-Kalibrierung nicht bei jeder Maschine optimal ausgeführt werden konnte.

Information für Importeure und Händler

Die BERNINA International AG arbeitet weiterhin an den Verbesserungen und Optimierungen ihrer Produkte aufgrund von Kundenfeedback und allgemeiner technischer Weiterentwicklung.

Freundliche Grüsse

BERNINA International AG
Steckborn