

BERNINA Firmware Release

Série 7 de BERNINA

V 32.43.10


Steckborn, 31 octobre 2012

Les points suivants ont été optimisés dans la nouvelle version micrologicielle de la série 7 de BERNINA:

Situation de départ

Mise à jour à la version 32.43.10

B 780:



B 710/ 750QE:





- 1.) Arrêt inattendu de la machine
L'arrêt de la machine dans le mode de broderie et de couture est corrigé.
- 2.) Tension du fil des points 1 + 2
La tension du fil du point droit et du point zigzag (points 1 + 2) a été améliorée.
- 3.) NOUVEAU !
Une étape automatique latérale (moins de 1.0 mm) du coupe fil après la fin de la fonction de couture a été intégrée pour éviter la formation d'un nœud sous l'ouvrage.
- 4.) Vacillement de l'écran sur les B710 ou B750
En cas d'écran vacille, le nouveau logiciel embarqué aide. La fréquence d'horloge a été augmenté à rejoindre les LCD-tolérances.

Programme des services

Plusieurs points du programme des services ont été corrigés et améliorés. Les problèmes suivants ne sont pas encore rectifiés, leur correction est toutefois en cours.

Aperçu

- 5.) **4e:** le texte n'est pas encore implémenté - si la combinaison de chiffres 1 1 s'affiche, elle doit être évaluée en tant que „mode ok“.
- 6.) **6h:** après le calibrage réussi de la hauteur du pied-de-biche, il faut confirmer en appuyant sur la touche X .
Il s'agit ici d'un bogue logiciel encore non résolu, ne PAS appuyer sur la touche verte OK . Nous vous prions de nous excuser de cette erreur que nous allons corriger dans les plus brefs délais (une information suivra).
- 7.) **6j:** Le fil de calibre DMC no. 50 est pour l'instant le seul disponible puisque les valeurs de compensation pour d'autres fils n'existent pas encore.

Informations pour l'importateur et le concessionnaire

BERNINA International SA poursuit sans cesse ses travaux destinés à l'amélioration et l'optimisation de ses produits sur la base des commentaires et des suggestions des clients et des développements techniques généraux.

Cordialement

BERNINA International SA
Steckborn