

BERNINA Firmware Release

Série 7 de BERNINA

V 32.43.10


Steckborn, 31 octobre 2012

Les points suivants ont été optimisés dans la nouvelle version micrologicielle de la série 7 de BERNINA:

Situation de départ

Mise à jour à la version 32.43.10

B 780:



B 710/ 750QE:



- 1.) Arrêt inattendu de la machine
L'arrêt de la machine dans le mode de broderie et de couture est corrigé.
- 2.) Tension du fil des points 1 + 2
La tension du fil du point droit et du point zigzag (points 1 + 2) a été améliorée.
- 3.) NOUVEAU !
Une étape automatique latérale (moins de 1.0 mm) du coupe fil après la fin de la fonction de couture a été intégrée pour éviter la formation d'un nœud sous l'ouvrage.
- 4.) Vacillement du l'écran sur les B710 ou B750
En cas l'écran vacille, le nouveau logiciel embarqué aide. La fréquence d'horloge a été augmenté à rejoindre les LCD-tolérances.

Cordialement

BERNINA International SA
Steckborn