

BERNINA Firmware Release
B 720 / 740 / 770 QE / 790
V 35.17.25

Steckborn, 16. März 2016

Informationen zum Software Update

Die Firmware für die BERNINA B 720 / 740 / 770 QE / 790 wurde aktualisiert und optimiert. Im Folgenden wird allerdings nicht auf jede Verbesserung der neuen Firmware eingegangen. Es wird lediglich auf die Verbesserungen hingewiesen, die dem Nutzer direkte Vorteile bringen.

Hinweis:

BERNINA empfiehlt allen Kunden der entsprechenden Produktklasse immer die neuste Software (Firmware Release) zu verwenden, da wir diese ständig verbessern bzgl. Kundenwünschen und - Meldungen, neuen Features, allgemeinen Optimierungen sowie Behebung von Fehlern, um ein bestmögliches Näh- und Stickerlebnis mit den BERNINA Produkt zu garantieren.

Funktionale Verbesserungen:

- **Nähen/Sticken - Meldung „Zu viel Stoff unter dem Nähfuss“ (B 720 / 740 / 770 QE / 790)**
Bei einigen Maschinen wurde die Stoffdicke vom Sensor nicht richtig detektiert. Als Folge erschien die Meldung „Zu viel Stoff unter dem Fuss“, obwohl die Stoffdicke unter dem Fuss noch zulässig war. Dieser Fehler wurde behoben und die Meldung erscheint nur noch, wenn die zugelassene Stoffdicke unter dem Fuss überschritten wird.
- **Sticken - Stickrahmen kalibrieren (B 720 / 770 QE / 790)**
Beim Sticken mit „Maxi“- und „Jumbo“-Stickrahmen konnte es vorkommen, dass der Rahmen nicht korrekt kalibriert wurde. In Einzelfällen könnte es zum Folgefehler kommen, dass der Rahmen beim Sticken leicht gegen die Maschinenverdeck auf der rechten Seite stösst. Dieser Fehler wurde ebenfalls behoben.
- **Sticken – Meldung “Stickmodule update“ (B 720 / 770 QE / 790)**
Vereinzelt konnte es beim Stickbeginn zur Meldung „Stickmodule update“ kommen, die nicht geschlossen werden konnte, wodurch das Sticken erst nach Neustart der Maschine möglich war. Dieser Fehler wurde behoben.

BERNINA International AG ist bestrebt, ihre Produkte laufend zu verbessern und zu optimieren und stützt sich dabei auch auf das Kundenfeedback und die technischen Entwicklungen.

Freundliche Grüsse

BERNINA International AG
Steckborn, Schweiz