

**Version de micrologiciel BERNINA
BERNINA B 830 V34.21.51**

Steckborn, le 11 juin 2014

Information sur le micrologiciel

Veillez tout d'abord accepter nos excuses pour l'achèvement tardif du micrologiciel de la B 830. Nous comprenons fort bien que vous ne soyez pas entièrement satisfait de nos prestations. Nous vous prions cependant de bien vouloir nous donner la possibilité de démontrer nos fameux points forts que sont le service et l'orientation client.

Nous sommes maintenant parvenus à résoudre tous ces problèmes et nous nous tenons à nouveau à la disposition de nos clients avec notre service habituel, fiable et rapide. Acceptez une nouvelle fois nos excuses pour ce délai d'attente prolongé. Merci de nous garder malgré tout votre confiance.

Le micrologiciel BERNINA 830 a été révisé et amélioré. Le présent document ne porte pourtant pas sur toutes les améliorations apportées par la révision. Il ne fournit que les informations requises pour améliorer l'expérience utilisateur.

Informations sur la version 34.14.51 de mise à jour du logiciel

1.) Compatibilité avec DesignWorks / Logiciel de broderie BERNINA 7

Avec la B 830, vous pouvez dès maintenant utiliser tous les outils de DesignWork :

- CrystalWork
- PaintWork
- CutWork
- PunchWork

Vous trouverez les descriptions correspondantes dans le mode d'emploi de DesignWork et de logiciel de broderie BERNINA 7.

2.) Cadre de broderie maximal

On peut maintenant également utiliser le nouveau Maxi-Hoop avec la B 830.

3.) Pivotement de la griffe d'entraînement

Quand le pied Dual-Transport est monté, la griffe d'entraînement ne pivote plus - ceci a été corrigé.

4.) Déroulement du fil supérieur

Lors de la coupe du fil avec arrêt de la couture, le fil supérieur ne se déroule plus - ceci a été corrigé.

5.) Monogrammes

Les monogrammes peuvent dès maintenant être cousus avec la B 830 dans plusieurs sens.

6.) Œillets

Concernant les œillets, nous avons optimisé la vitesse de couture pour des raisons de qualité.

7.) 53 nouveaux modèles de couture + nouvelles boutonnieres

Dès maintenant, la B 830 a de magnifiques modèles de coutures supplémentaires :




35		772		940		1369	
36		773		942		1371	
37		774		944		1376	
38		775		947		1377	
39		776		1355		1380	
40		777		1356		1381	
64		778		1357		1382	
65		779		1358		1388	
66		780		1359		1389	
67		781		1364		1393	
68		907		1365		1394	
69		908		1366			
70		938		1367			
770		939		1368			

8.) 24 nouveaux modèles de broderie

De nouveaux magnifiques motifs de broderie de rêve de qualité supérieure s'ajoutent aux nouveaux modèles de couture :

Broderie:



CrystalWork:**PaintWork:****CutWork:****9.) Réglages de sécurité/ Pied-de-biche pour broderie**

Pour des raisons de sécurité, le client doit effectuer la sélection du pied-de-biche et de la plaque de broderie à la main après avoir choisi l'application de broderie.

10.) Entraînement du tissu dans la plaque de broderie lors de la coupe du fil

Dans certains cas rares, le tissu a été pris dans la plaque de broderie lors de la coupe du fil en raison de la position de l'aiguille (position de l'aiguille : aiguille profonde et position latérale extrême). Ce problème a été corrigé.

Version 34.14.51 vers la version 34.21.51

11.) Nouveaux pieds # 97 et # 97D

Le micrologiciel du nouveau pied pour patchwork BERNINA # 97 et la variante avec la fonctionnalité BDF # 97D ont été révisés. Ce pied sera disponible dès la fin juillet. Pour toute autre information, adressez-vous à votre concessionnaire BERNINA. Ce pied peut être choisi dans le menu de sélection des pieds-de-biche.

12.) La fonctionnalité Grace „Quilt Motion“ a été révisée

La fonctionnalité Quilt Motion de la B 830 a été révisée et fonctionne comme suit: Enficher le raccordement de l'outil Quilt Motion dans le port „accessoire optionnel“. Le port se situe sur la face arrière de la machine près de la tête de couture.





Dès que la machine a reconnu l'outil/le logiciel, la fonctionnalité „Quilt Motion“ démarre automatiquement. L'écran l'indique de la manière suivante:



13.) Couture en marche arrière point par point

La couture en marche arrière point par point peut désormais s'activer/se désactiver individuellement et se règle en respectant les étapes suivantes:



La couture en marche arrière point par point est toujours désactivée (réglage d'usine) et peut être activée ou de nouveau désactivée dans le Setup (point 4).

BERNINA International AG travaille sans relâche à l'amélioration et à l'optimisation de ses produits sur la base des retours d'utilisatrices et selon le développement technique. Nous vous prions de nous excuser de tout inconvénient lié à cette situation.

Avec nos compliments

BERNINA International AG
Steckborn