

BERNINA Firmware Release

Q 16
V 39.05.01

Steckborn, 28.01.2022

[Information on Firmware Update in English](#) Page 2

[Informationen zum Software Update in Deutsch](#) Seite 3

[Informations concernant le micrologiciel en francais](#) page 4

BERNINA Firmware Release

Q 16
V 39.05.01

Steckborn, 28.01.2022

Information on Firmware Update

The firmware for the BERNINA Q 16 has been updated and optimized.

Note:

BERNINA recommends all their customers to always use the latest software (firmware release) of the corresponding product, as we continuously work on improvements. Customer feedback and wishes, new features, general optimization as well as a correction of defects ensure the best possible sewing and embroidering experience on the BERNINA product.

V 39.05.01

The changes in this firmware release refers only to service relevant points. A customer update is not required.

BERNINA International AG endeavors to keep improving and optimizing their products basing on customer feedback and the latest technical developments.

Kind regards,

BERNINA International AG
Steckborn, Switzerland

BERNINA Firmware Release

Q 16
V 39.05.01

Steckborn, 28.01.2022

Informationen zum Software Update

Die Firmware für die BERNINA Langarm Quiltmaschinen Q 16 wurde aktualisiert und optimiert.

Hinweis:

BERNINA empfiehlt allen Kunden immer die neuste Software (Firmware Release) der entsprechenden Produkte zu verwenden, da diese ständig verbessert wird. Kundenwünschen und -Meldungen, neue Funktionen, allgemeine Optimierungen sowie Behebung von Programmfehlern fließen mit ein, um ein bestmögliches Näh- und Stickerlebnis mit den BERNINA Produkten zu garantieren.

V 39.05.01

Die Änderungen in diesem Firmware Release beziehen sich nur auf Service Relevante Punkte. Ein Kundenseitiges Update ist nicht erforderlich.

BERNINA International AG ist bestrebt, ihre Produkte laufend zu verbessern und zu optimieren und stützt sich dabei auch auf Kundenfeedback und technische Entwicklungen.

Freundliche Grüsse

BERNINA International AG
Steckborn, Schweiz

Version de micrologiciel BERNINA

Q 16
V 39.05.01

Steckborn, 28.01.2022

Informations concernant l'actualisation du micrologiciel

Le micrologiciel pour BERNINA Q 16 a été mis à jour et amélioré.

Remarque:

BERNINA recommande à tous ses clients de la classe de produit correspondante d'utiliser la dernière version logicielle (mise à jour du micrologiciel) qui contient des améliorations sur la base des suggestions et des divers messages de sa clientèle, de nouvelles fonctions, une optimisation générale ainsi que la suppression des erreurs afin de garantir les meilleurs résultats de couture et de broderie possibles avec le produit BERNINA.

V 39.05.01

Les modifications apportées dans cette version du micrologiciel ne concernent que les points importants pour le service. Une mise à jour par le client n'est pas nécessaire.

BERNINA International AG s'efforce d'améliorer et d'optimiser continuellement ses produits. Pour ce faire, elle s'appuie sur les retours des clients et l'évolution technique.

Avec nos compliments

BERNINA International AG
Steckborn, Suisse