

**Version de micrologiciel BERNINA
B 780 / 750QE / 710 V35.13.19**

Steckborn, Février 2017

Informations concernant le micrologiciel

Le micrologiciel pour BERNINA B 780 / 750QE / 710 a été mis à jour et amélioré. Pour autant, nous n'expliquerons pas le détail de chaque amélioration contenu dans le nouveau micrologiciel, mais uniquement celles qui procurent un avantage immédiat à l'utilisatrice.

Nous travaillons en permanence à l'optimisation de la version logicielle. C'est pourquoi nous ne pouvons pas garantir que tous les cas signalés soient résolus et implémentés avec cette mise à jour. Nous vous remercions de votre compréhension et de votre patience.

Remarque:

BERNINA recommande à tous ses clients de la classe de produit correspondante d'utiliser la dernière version logicielle (mise à jour du micrologiciel) qui contient des améliorations sur la base des suggestions et des divers messages de sa clientèle, de nouvelles fonctions, une optimisation générale ainsi que la suppression des erreurs afin de garantir les meilleurs résultats de couture et de broderie possibles avec le produit BERNINA.

Améliorations fonctionnelles:

- **Couture - point de couture serpentine corrigé**
Le point de couture serpentine (#0004) a été amélioré et adapté à la couture (par ex., pour la couture d'élastiques). On peut désormais utiliser en décoration le nouveau „point serpent“ conçu spécialement à cet effet.

- **Couture – sélection du nouveau pied-de-biche „Pied Ruler réglable #72“**
Ce nouveau pied optionnel „Pied Ruler réglable #72“ s'affiche, est conseillé (B 710 / 750QE) et peut aussi désormais se choisir (B 780).
Il est possible à l'aide du pied réglable en hauteur de quilter à mains libres ou le long du gabarit. Le réglage en hauteur permet d'adapter parfaitement la hauteur de la semelle du pied à l'épaisseur du tissu.

- **Couture – point droit avec le pied de 9 mm corrigé (B 710 / 750QE)**
Pendant une courte durée, ces pieds équipés d'un codage spécial ont été vendus pour le modèle B 830, par ex., le pied #13. Si ces pieds étaient montés et utilisés sur une machine B 710 / 750QE, ce codage spécial n'était pas reconnu par la machine qui ne pouvait en conséquence pas démarrer. La machine reconnaît maintenant ces pieds et peut démarrer correctement.

BERNINA International AG s'efforce d'améliorer et d'optimiser continuellement ses produits. Pour ce faire, elle s'appuie sur les retours des clients et l'évolution technique.
Nous vous prions de nous excuser des éventuels inconvénients.

Avec nos compliments

BERNINA International AG
Steckborn, Suisse