


Steckborn, 23. Januar 2018

## Kompatibilitätshinweis Firmware-Update B 720

Ab Firmware – Version V37.49.54 ist für das Update eine Flash-Kapazität von mindestens 200'000 KB erforderlich.

Bitte prüfen Sie **VOR der Installation der Firmware** den Flash – Speicher im Setup Programm unter folgendem Pfad:



Falls die Flashkapazität unter 200'000 KB liegt, kann das Update nicht erfolgreich installiert werden.

**Starten Sie deshalb den Update Prozess nicht und verwenden in dem Fall die Firmware Version V35.17.29.**

Bei weiteren Fragen steht Ihnen Ihr lokaler BERNINA Partner gerne zur Verfügung.