

BERNINA Firmware Release
B 740
V. 38.01.50

Steckborn, 09.01.2018

[Information on Firmware Update in English](#) 02 - 03

[Informationen zum Software Update in Deutsch](#) 04 - 05

[Informations concernant le micrologiciel en français](#) 06 - 07

BERNINA Firmware Release
B 740
V. 38.01.50

Steckborn, 09.01.2018

Information on Firmware Update

The firmware for the BERNINA 740 has been updated and optimized. Only the most relevant changes are listed in these release notes. The optimization of the firmware is constantly in progress, therefore, we cannot ensure that all reported error messages have been eliminated or implemented in this latest update. We apologize for any inconvenience and kindly ask you for patience.

Please note:

BERNINA recommends all customers of the respective models always use the latest firmware as it is constantly improved to ensure an optimal sewing and embroidering experience with BERNINA products.

Important: Backup of personal data and settings

Before a firmware update is carried out, data and settings need to be saved on a BERNINA USB stick (optional accessory) for security measures and backwards compatibility. By doing so, data and settings can be transferred to the machine again after the update is complete.

Important: Entering the serial number

After having updated the firmware, the machine restarts and you are requested to enter the serial number twice. As soon as the serial number has been entered, it cannot be corrected or amended. Please make sure that it is entered correctly. Entering the serial number prepares the machine to be ready for future additional functions. This serial number process only needs to be done once and is not necessary for any subsequent updates.



The serial number consists of 8 digits and can be found in the type plate on the back of the machine. Please refer to the red marking on the left in the picture.

Functional improvements:

- **Sewing – Securing and thread cut with the programmed function via back kick and the Zipper Foot #4D**
The needle position which is adjusted to sewing with the Zipper Foot #4D (the foot is not selected) won't be changed when the programmed function via back kick prompts the securing and the thread cut.
- **Sewing – Needle stop position down in the BSR mode**
The setting of the needle stop position is retained in the BSR mode, even if the BSR function is deactivated.

Improvements of the quality when sewing and embroidering

- **Sewing – Practical stitches with the stitch counter**
When sewing practical stitches with the stitch counter function, the repeated lengths will be retained and no additional stitches will be sewn.

BERNINA International AG continually works to improve and optimize their products based on customer feedback and the latest technical developments.

Kind regards,

BERNINA International AG
Product Management
Steckborn, Switzerland

BERNINA Firmware Release**B 740**

V. 38.01.50

Steckborn, 09.01.2018

Informationen zum Software Update

Die Firmware für die BERNINA 740 wurde aktualisiert und optimiert. Im Folgenden wird allerdings nicht auf jede Verbesserung der neuen Firmware eingegangen. Es wird lediglich auf die Verbesserungen hingewiesen, die dem Nutzer direkte Vorteile bringen. Die Optimierung der Firmware ist permanent in Arbeit. Wir können deshalb nicht garantieren, dass alle uns gemeldeten Fälle für dieses aktuelle Update gelöst und implementiert wurden. Wir bitten Sie um Verständnis und Geduld.

Hinweis:

BERNINA empfiehlt allen Kunden der entsprechenden Modelle immer die neueste Firmware zu verwenden, da diese fortlaufend verbessert wird, um ein bestmögliches Näh- und Stickerlebnis mit den BERNINA Produkt zu garantieren.

Wichtig: Sicherung von persönlichen Daten und Einstellungen

Vor einem Firmware-Update müssen aus Sicherheits- und Rückwärtskompatibilität-Gründen die Daten und Einstellungen auf dem BERNINA USB-Stick (Sonderzubehör) gesichert werden. Somit können diese nachträglich wieder auf die Maschine übertragen werden.

Wichtig: Seriennummer Eingabe

Nach der Aktualisierung der Firmware, startet die Maschine neu und fordert Sie auf, die Seriennummer zweimal einzugeben. Sobald die Seriennummer eingegeben ist, kann sie nicht mehr korrigiert oder geändert werden. Stellen Sie daher sicher, dass sie korrekt eingegeben wird. Durch die Eingabe der Seriennummer bereiten Sie die Maschine vor, um zukünftig weitere neue Funktionen nutzen zu können. Die Seriennummerneingabe ist eine einmalige Sache und ist für nachfolgende Updates nicht mehr nötig.



Die Seriennummer ist 8-stellig und befindet sich auf dem Typenschild auf der Rückseite der Maschine. Siehe rote Markierung im Bild links.

Funktionale Verbesserungen:

- **Nähen - Vernähen und Fadenschneiden mit programmierter Funktion auf dem Fersendruck und dem Fuss 4D**
Wird bei montiertem Reissverschlussfuss 4D mit programmierter Funktion auf dem Fersendruck vernäht und geschnitten bleibt die zuvor gewählte Nadelposition bestehen, auch wenn der Nähfuss nicht angewählt wurde.
- **Nähen - Nadelstopposition unten im BSR Modus**
Die Einstellung der Nadelstopposition wird im BSR Modus beibehalten auch wenn die BSR Funktion deaktiviert wird.

Verbesserung der Nähqualität

- **Nähen - Nutzstiche mit dem Stichzähler**
Die Funktion wurde verbessert. Beim Nähen von Nutzstichen mit Stichzählerfunktion werden die Längen bei der Wiederholung beibehalten und die Anzahl zusätzlichen Stiche verringert. Zusätzlich Stiche können auftreten wenn die Nadel beim Drücken der Programmierstaste ihre Stopp-Position noch nicht gänzlich erreicht hat.

BERNINA International AG ist bestrebt, ihre Produkte laufend zu verbessern und zu optimieren und stützt sich dabei auch auf das Kundenfeedback und die technischen Entwicklungen.

Freundliche Grüsse

BERNINA International AG
Produktmanagement
Steckborn, Schweiz

Version de micrologiciel BERNINA**B 740**

V. 38.01.50

Steckborn, 09.01.2018

Informations concernant le micrologiciel

Le micrologiciel pour BERNINA B 740 a été mis à jour et amélioré. Pour autant, nous n'expliquerons pas le détail de chaque amélioration contenu dans le nouveau micrologiciel, mais uniquement celles qui procurent un avantage immédiat à l'utilisatrice.

Nous travaillons en permanence à l'optimisation de la version logicielle. C'est pourquoi nous ne pouvons pas garantir que tous les cas signalés soient résolus et implémentés avec cette mise à jour. Nous vous remercions de votre compréhension et de votre patience.

Remarque :

BERNINA recommande à tous les clients des modèles correspondants d'utiliser la dernière version logicielle qui est sans cesse améliorée afin de garantir les meilleurs résultats de couture et de broderie possibles avec le produit BERNINA.

Important : toujours faire une sauvegarde des données et des réglages personnels

Pour des raisons de sécurité et de rétrocompatibilité, il est nécessaire, avant d'effectuer une mise à jour logicielle, de sauvegarder les données et les réglages sur une clé USB BERNINA (accessoire en option). Ils pourront ensuite être retransférés sur la machine.

Important : entrée du numéro de série

Après l'actualisation de la mise à jour logicielle, la machine redémarre et vous demande d'entrer deux fois le numéro de série. Dès que le numéro de série est entré, il ne peut plus être corrigé ou modifié. Veillez donc à entrer un numéro correct. En entrant le numéro de série vous préparez la machine à l'utilisation de nouvelles fonctions futures. L'entrée du numéro de série s'effectue une seule fois et ne sera plus nécessaire pour les prochaines mises à jour.



Le numéro de série se compose de 8 caractères et se trouve sur la plaque d'identification au dos de la machine. Voir le repère rouge sur l'image.

Améliorations fonctionnelles :

- **Coudre - points d'arrêt et découpe du fil avec la fonction programmée sur la pression de la pédale et le pied 4D**
La position de l'aiguille réglée pour travailler avec le pied 4D (le pied n'est pas sélectionné) n'est plus modifiée quand la fonction est programmée sur les points d'arrêt et la découpe avec la pédale.
- **Coudre - position de l'arrêt de l'aiguille dans le mode BSR**
Le réglage de la position de l'arrêt de l'aiguille est conservé dans le mode BSR, même quand la fonction BSR est désactivée.

Amélioration de la qualité de couture et de broderie

- **Coudre - points utilitaires avec le compteur de points**
Les longueurs sont conservées en cas de répétition et aucun point supplémentaire n'est cousu pendant la couture des points utilitaires avec la fonction du compteur de points.

BERNINA International AG s'efforce d'améliorer et d'optimiser continuellement ses produits. Pour ce faire, elle s'appuie sur les retours des clients et l'évolution technique. Nous vous prions de nous excuser des éventuels inconvénients.

Avec nos compliments

BERNINA International AG
Steckborn, Suisse