

**BERNINA Firmware Release
B 530 / 550 QE – V20150623**

Steckborn, 23.06.2015

Informationen zum Software Update

Die Firmware für die BERNINA 530 / 550 QE wurde aktualisiert und optimiert. Im Folgenden wird allerdings nicht auf jede Verbesserung der neuen Firmware eingegangen. Es wird lediglich auf die Verbesserungen hingewiesen, die dem Nutzer direkte Vorteile bringen.

Hinweis:

BERNINA empfiehlt allen Kunden der entsprechenden Produktklasse immer die neueste Software (Firmware Release) zu verwenden, da wir diese ständig verbessern bzgl. Kundenwünschen und -meldungen, neuen Features, allgemeinen Optimierungen sowie Behebung von Fehlern, um ein bestmögliches Näh- und Stickerlebnis mit den BERNINA Produkten zu garantieren.

1. Funktionale Verbesserungen

- **Nähen – Balance**
Bei der Verwendung der Balance-Funktion kam es vor, dass die Stiche nicht wie erwartet korrigiert wurden und die Maschine nicht korrekt genäht hat. Dieser Fehler wurde behoben, bei Balance-Einstellungen verhält sich die Maschine korrekt.
- **Nähen – Stich #1324**
Beim Anhalten in der Nadelstopposition tief und zusätzlicher Veränderung der Stichbreite wurde ein zusätzlicher Stich ausgeführt. Dies ist nun behoben.
- **Nähberater – Hinweise**
Der Inhalt des Nähberaters wurde allgemein angepasst.

2. Verbesserung Nähqualität

- **Annähstiche im BSR- Modus 2**
Bei der früheren Firmware Versionen konnte es vorkommen, dass nach dem Annähen im Modus 2 die BSR Funktion deaktiviert wurde (Kontrolllicht am Nähfuss aus). Dieser Fehler kommt nicht mehr vor und die Annähfunktion verhält sich immer korrekt.

3. Technische Verbesserungen

- **Nähen – Geschwindigkeit beim Nähbeginn**
Beim Nähbeginn mit Start-Stopp Taste startet die Maschine nun langsamer und beschleunigt bis zur voreingestellten Geschwindigkeit.
- **Nähen – Nadelpositionierung beim Starten der Maschine**
Bei Starten der Maschine konnte es zu einer falschen Nadelposition (rechts) aufgrund einer sehr langsamen Kalibrierung und einer schnellen Nadelabsenkung durch den Nutzer kommen. Die Kalibrierung wurde beschleunigt, wodurch der Fehler nicht mehr auftritt.

BERNINA International AG ist bestrebt, ihre Produkte laufend zu verbessern und zu optimieren und stützt sich dabei auch auf das Kundenfeedback und die technischen Entwicklungen.

Freundliche Grüsse

BERNINA International AG
Steckborn, Schweiz