

Версия встроенного программного обеспечения**BERNINA Firmware Release****B530 / B550 QE - 20150623**

Штекборн, 23.06.2015

Информация по программному обеспечению

Встроенное ПО для машин моделей BERNINA B 530 / 550 QE было обновлено и оптимизировано. В этом информационном сообщении освещены только наиболее значительные изменения.

Примечание: BERNINA рекомендует всем своим клиентам, работающим с машинами соответствующего класса, всегда использовать только самое новейшее ПО (последнюю версию встроенного ПО), поскольку компания все время совершенствует свои программы в соответствии с пожеланиями клиентов, а также оптимизирует ПО, добавляет новые функции и устраняет выявленные дефекты, добиваясь обеспечения наивысшего качества шитья и вышивания на машинах BERNINA.

1. Функциональные усовершенствования

- **Шитье – баланс.** При использовании функции баланса случалось, что стежки не корректировались, как требовалось, и машина шила их неправильно. Этот недостаток устранен. Теперь машина точно выполняет настройки функции баланса..

- **Шитье - стежок #1324** Если машина останавливалась с иглой в нижнем положении, а также если была сделана некоторая дополнительная модификация стежка, он прошивался еще раз дополнительно. Теперь эта ошибка устранена.

- **Программа Creative consultant – обновление контента**
Контент программы creative consultant обновлен и увеличен в объеме.

2. Улучшение качества шитья

- **Завязывание нитки в режиме BSR 2** В прежней версии встроенного ПО случалось, что в режиме BSR 2 после завязывания отключалась функция BSR (выключалась контрольная лампочка на прижимной лапке). Теперь эта ошибка устранена.

3. Технические усовершенствования

- **Шитье – Скорость при запуске шитья**
Теперь, при запуске шитья кнопкой Start-Stop (запуск-остановка), машина начинает шить на замедленной скорости и только постепенно ускоряется до заданной скорости.

- **Шитье – Положение иглы при запуске машины.** Если пользователь опускал иглу очень быстро, функция калибровки не успевала за движением и могло так случиться, что игла занимала неправильное положение. Теперь калибровка ускорена и эта ошибка больше не возникает.

Компания BERNINA International AG намерена и в дальнейшем продолжать оптимизировать и совершенствовать свою продукцию на основе пожеланий пользователей и с использованием новейших технических решений.

С уважением
BERNINA International AG