

BERNINA Firmware Release
BERNINA 530 und BERNINA 550 QE
V.20120319

Steckborn, 15.März 2012

Bei der neuen Firmware für die BERNINA 530 und BERNINA 550 sind die folgenden Punkte optimiert worden:

- 1.) Ein zu grob eingestellter Minimum-Drehzahlbereich bei leicht gedrücktem Fussanlasser erschwerte das Präzisionsnähen. Die Sensibilität des Fussanlassers bei Bedienstart wurde überarbeitet und optimiert
- 2.) Durchstichs-Unterstützung bei dicken und schweren Stofflagen wurde überarbeitet und optimiert
- 3.) Umschaltverhalten von permanentem zu temporärem Rückwärtsnähen wurde optimiert
- 4.) Die Start-Stopp-Taste und die Start-Stopp Funktion des Fussanlassers wurden präzise aufeinander abgestimmt. D.h. die Start-Stopp-Taste hat ein leicht gedämpftes Stoppverhalten.
- 5.) BSR-Zick-Zack Stiche: die Funktion bei Stichlänge unter 1.0mm wurde optimiert
- 6.) Die Darstellung der Ölen-Anzeige auf dem Display erlischt nach dem Ölen der Maschine automatisch (nach vollständigem Ausführen des Vorgangs)
- 7.) Die vom Benutzer persönlich eingestellte Balance des jeweiligen Stiches wurde verbessert
- 8.) Die Stiche: 5, 7 und 1324 wurden optimiert

Freundliche Grüsse

BERNINA International AG
Steckborn