



Piedino per overlock

#2

Gamma Kappa
Machine 5.5 | 9 mm




Informazione

Impiego

- Per cuciture overlock.
- Per rifinire le cuciture.
- Per orli a vista su stoffe elasticizzate.

Per la Sua sicurezza

Prima di usare questo accessorio, leggere attentamente le istruzioni qui presenti ed il manuale d'istruzioni della macchina.



Lavorazione

Utilizzare il piedino per overlock

- > Scegliere il punto overlock o un punto elastico adatto.
- > Regolare la larghezza punto su 4 – 5.
- > Regolare la lunghezza punto su 1 – 1.5.
- > Regolare la posizione dell'ago come desiderato. Assicurarsi che l'ago non urti la staffetta del piedino.
- > Regolare le griffe del trasporto su Cucitura.
- > Posizionare i bordi della stoffa sotto il piedino in modo che la staffetta del piedino si trovi esattamente sul bordo di taglio.
- > Cucitura overlock: l'ago deve sempre cucire in uno spazio vuoto appena a destra della staffa lasciando quindi abbastanza filo per evitare la formazione di grinze sul bordo. (Fig. 1)
- > Rifinire le cuciture: Utilizzare il punto zigzag o punto overlock. (Fig. 2)

Consiglio

- > In caso di stoffe elasticizzate, se possibile, ridurre la pressione del piedino.
- > Utilizzare l'ago jersey/ricamo.