

BERNINA Firmware Release B 700 V 36.27.24

Steckborn, Februar 2017

Informationen zum Firmware Update

Die Firmware für die BERNINA B 700 wurde aktualisiert und optimiert. Im Folgenden wird allerdings nicht auf jede Verbesserung der neuen Firmware eingegangen. Es wird lediglich auf die Verbesserungen hingewiesen, die dem Nutzer direkte Vorteile bringen. Die Optimierung der Firmware ist permanent in Arbeit. Wir können deshalb nicht garantieren, dass alle uns gemeldeten Fälle für dieses aktuelle Update gelöst und implementiert wurden. Wir bitten Sie um Verständnis und Geduld.

Hinweis:

BERNINA empfiehlt allen Kunden der entsprechenden Produktklasse immer die neuste Firmware zu verwenden, da wir diese ständig verbessern bzgl. Kundenwünschen und -Meldungen, neuen Features, allgemeinen Optimierungen sowie Behebung von Fehlern, um ein bestmögliches Näh- und Stickerlebnis mit den BERNINA Produkt zu garantieren.

Funktionale Verbesserungen:

- **Sticken – Schneiden von Spannfäden**


Beim Aussticken einzelner Stickmuster wurden die Spannfäden nicht immer geschnitten, obwohl die Einstellung der Spannfadenlänge auf das Minimum gesetzt wurde. Die mitgelieferten Stickmuster auf der Maschine waren nicht optimal angelegt und wurden überarbeitet und optimiert.





Wichtig / Hinweis

Die BERNINA Stickmaschinen können einen Fadenschnitt beim Sticken ausführen, wenn die Schnittbefehle in der Stickmusterdatei vorhanden sind. Ob Schnittbefehle vorhanden sind, ist jedoch abhängig davon, mit welcher Software die Stickmusterdatei erstellt und konvertiert worden ist. Falls bei einem Stickmuster nicht alle Spannfäden geschnitten werden, wurde das Muster nicht mit BERNINA Software konvertiert und damit nicht korrekt umwandelt.

Wie kann erkannt werden, dass die Spannfäden im Stickmuster nicht geschnitten werden?

- Wenn die Spannfäden im Muster bereits im Vorschau-Fenster Ihrer BERNINA Software und auf dem Display der Maschine sichtbar sind, werden diese nicht geschnitten.



	
	
<p>BERNINA Sticksoftware Vorschaufenster: Die Spannfäden sind sichtbar</p>	<p>BERNINA Sticksoftware Vorschaufenster: Die Spannfäden sind nicht sichtbar und werden geschnitten</p>

Wie kann das Stickmuster angepasst werden, damit alle Spannfäden geschnitten werden?

- Verwenden Sie zur Konvertierung in EXP-Dateiformat ausschliesslich nur die original ART-Format Dateien (DVD mit Originaldaten ist der Verpackung der Maschine beigelegt) und die BERNINA Sticksoftware.
- Stickmuster die Ihnen nicht im ART-Format vorliegen werden möglicherweise nicht korrekt konvertiert.
- Die BERNINA Stickmaschine hält sich an die in den Stickmusterdaten definierten Eigenschaften und Befehle.
- Beim Erstellen der Beschriftung in der Embroidery Software V8 die Funktion „Immer Fadenschnitte“ aktivieren, bevor das Design auf den USB-Stick gespeichert wird.
- Wenn Sie BERNINA Embroidery Software V7.T verwenden, ändern Sie jeden Buchstaben in eine andere Farbe, bevor Sie das Design auf den USB-Stick speichern.

- Mit BERNINA Sticksoftware V8
 - 1) *.ART File der BERNINA Software öffnen
 - 2) Der Befehl „Maschinendatei exportieren“ oder „Zur Karte / Maschine schreiben“ benutzen, um die Stickmusterdatei auf den USB Stick zu speichern.
- Mit BERNINA Sticksoftware V7.T und ArtLink V7
 - 1) *.ART File der BERNINA Software öffnen
 - 2) „Speichern als BERNINA USB Stick *.EXP“ oder die Funktion „Zur Karte / Maschine schreiben“ benutzen, um die Stickmusterdatei auf den USB Stick zu speichern.

Die ArtLink Software kann auf der BERNINA Homepage www.bernina.com kostenlos heruntergeladen werden.

BERNINA International AG ist bestrebt, die Produkte laufend zu verbessern und zu optimieren und stützt sich dabei auch auf das Kundenfeedback und die technischen Entwicklungen.

Freundliche Grüsse

BERNINA International AG
Steckborn, Schweiz