


Steckborn, 23. Janvier 2018

## Compatibilité - mise à jour logicielle B 720

À partir de la version logicielle V37.49.54, une capacité flash minimum de 200'000 KB est nécessaire pour la mise à jour.

Veillez vérifier la mémoire flash dans le programme Setup **AVANT l'installation de la mise à jour logicielle** par le chemin suivant :



Si la capacité flash est inférieure à 200'000 KB, la mise à jour ne peut pas être correctement installée.

**Par conséquent, ne démarrez pas le processus de mise à jour et dans ce cas, utilisez la version du micrologiciel V35.17.29.**

Votre partenaire local BERNINA se tient à votre disposition pour toute question supplémentaire.



*made to create*

**BERNINA**