

BERNINA Firmware Release
Q 20 / Q 24
V 36.49.12

Steckborn, 14. Dezember 2016

Informationen zum Software Update

Die Firmware für die BERNINA Q20 und Q24 wurde aktualisiert und optimiert. Im Folgenden wird allerdings nicht auf jede Verbesserung der neuen Firmware eingegangen. Es wird lediglich auf die Verbesserungen hingewiesen, die dem Nutzer direkte Vorteile bringen.

Hinweis:

BERNINA empfiehlt allen Kunden der entsprechenden Produktklasse immer die neuste Software (Firmware Release) zu verwenden, da wir diese ständig verbessern bzgl. Kundenwünschen und - Meldungen, neuen Features, allgemeinen Optimierungen sowie Behebung von Fehlern, um ein bestmögliches Näh- und Stickerlebnis mit den BERNINA Produkt zu garantieren.

Folgende Verbesserungen und Anpassungen wurden vorgenommen:

- **Neu: „KickStart Funktionalität“ für Q 20 Tischversionen**
Die KickStart Funktion erlaubt es im Dauerlauf zu quilten, ohne den Fussanlasser gedrückt halten zu müssen. Dabei die Standard-Funktionsbelegung des Fussanlassers temporär überschrieben.
- **Optimierung des BSR Startverhaltens**
Das Ansprechverhalten des BSRs (BERNINA Stich Regulator) beim Start wurde optimiert.
- **Weitere Fehlerbehebungen und Optimierungen**

BERNINA International AG ist bestrebt, ihre Produkte laufend zu verbessern und zu optimieren und stützt sich dabei auch auf das Kundenfeedback und die technischen Entwicklungen.

Freundliche Grüsse

BERNINA International AG
Steckborn, Schweiz